

## **Consecintele activitatii BSOG asupra mediului**

### **Perioada: Trimestrul IV, 2024**

#### **Titulari**

- Black Sea Oil & Gas SA
- Gas Plus Dacia SRL
- Petro Ventures Resources SRL

#### **Puncte de lucru**

- Platforma Ana, perimetrul XV Midia, Marea Neagra
- Statia de tratare gaze Vadu, comuna Corbu, judetul Constanta

#### **Activitati**

- Extractie gaze naturale
- Tratare gaze naturale
- Livrare gaze naturale in Sistemul National de Transport

#### **Avize si autorizatii**

- Autorizatia de Mediu nr. 1579/15.06.2022 revizuita in 14.12.2022 , in data de 14.06.2023 si in data de 10.06.2024 emisa de Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD)
- Avizul nr. 22/19.05.2022 emis de Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate
- Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 40 din data 03.06.2024 emisa de Administratia Nationala "Apele Romane"

#### **Certificari Black Sea Oil & Gas SA**

- ISO 9001:2015 – sistem de management al calitatii
- ISO 14001:2015 – sistem de management de mediu
- ISO 45001:2018 – sistem de management al sanatatii si securitatii in munca  
Certificator: organismul de certificare LRQA

#### **Observatii**

- Nu au avut loc poluari accidentale cu efect asupra calitatii factorilor de mediu la cele doua puncte de lucru;
- Societatea a mentinut sistemul integrat de management calitate – mediu – sanatare si securitate in munca, in conformitate cu standardele ISO 9001, ISO 14001 si ISO 45001;
- Black Sea Oil & Gas si-a indeplinit obligatiile de reciclare si valorificare a deseurilor rezultate din importul de materiale, declaratii ce au fost depuse lunar in sistemul AFM online, in conformitate cu OUG nr.196 / 2005 privind Fondul pentru Mediu.

- Gestionarea deșeurilor generate s-a realizat în conformitate cu specificațiile legislative privind gestionarea deșeurilor asigurându-se colectarea selectivă și depozitarea temporară în spații special amenajate, în vederea valorificării/eliminării prin societăți autorizate;
- A fost efectuată o campanie de verificare și monitorizare a emisiilor fugitive de metan la instalațiile și echipamentele de la cele două puncte de lucru, Platforma ANA și Stația de Tratare Gaze Naturale;
- Calitatea factorilor de mediu aer/apă a fost monitorizată conform cerințelor din Autorizația de mediu și Autorizația de Gospodărire a Apelor prin intermediul laboratoarelor de analize chimice autorizate RENAR, fără să se înregistreze depășiri peste limita legală.
- Au fost respectate cerințele impuse prin Autorizația de Mediu și Autorizația de Gospodărire a Apelor prin depunerea rapoartelor solicitate la termenele stabilite;
- Au fost efectuate inspecții pe teren urmărind respectarea colectării selective a deșeurilor, respectarea procedurii interne privind depozitarea și gestionarea substanțelor și preparatelor chimice pentru a preveni apariția unor poluări accidentale;
- Inspecții din partea autorităților de mediu:
  - În luna noiembrie 2024 a avut loc un control tematic din partea Garzii Naționale de Mediu - Comisariatul ARBDD în care s-a verificat conformarea activității desfășurate cu actele de reglementare emise de autoritățile competente și legislația de mediu în vigoare, fără a se dispune sancțiuni.
  - În luna decembrie 2024 a avut loc un control tematic din partea Garzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Constanța, având ca obiect de verificare modul de respectare a prevederilor legale în domeniul protecției mediului la Punctul de Lucru – Stația de Tratare a Gazelor Naturale, s-au dispus măsuri/sancțiuni contravenționale pentru abaterile constatate. Măsurile stabilite au fost închise și transmise către GNM – Comisariatul Județean Constanța.